

- 1) Bei der Einmessung einer automatischen Regalbeschickungsanlage werden für die 6m-Marke die Messwerte der Tabelle ermittelt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6004	6002	6000	5997	5993	5990	5989	5992	5997	6004

Berechnen sie den Mittelwert und den Vertrauensbereich ($t=2,262$)

Bewerten sie das Ergebnis, wenn die zulässige Abweichung 5mm beträgt!

2)

Ein analoges Multimeter verfügt über mehrere Spannungsbereiche mit nachfolgenden Eigenschaften:

$$X_0: (0,3, 1, 10, 30, 100, 300, 1000) \text{ V}$$

$$G: 2,5\% \text{ außer } X_0 = 0,3 \rightarrow G = 10\%$$

Zwei Skalen: 0-30 mit 61 Teilstrichen
0-100 mit 51 Teilstrichen

Ein Sensor zur Bestimmung der Teilestärke liefert bei max. Teilestärke eine Ausgangsspannung von 200mV.

- Wählen sie einen geeigneten Messbereich zur Minimierung des Messfehlers.
- Geben sie das vollständige Ergebnis bei max. Teilestärke (ohne Berücksichtigung der Garantiefehlergrenze des Geräts und des nicht berücksichtigten Abgleichfehlers) an.

3)

Wheatstonebrücke

$$R(a) = R(1 + r(a)) \quad \text{zu einer Halbbrücke verschalten.}$$

- Skizze der Brücke mit R_1, R_2, R_3, R_4
- Leiten sie die Brückendiagonalspannung bei, als idealer a angenommener, Spanspannung U_0 her.
- Ordnen sie $R(a)$ den ausgewählten Widerständen zu.
 - Berechnen sie die Brückendiagonalspannung
 - Wie lautet die lin. Näherung?
 - Wie gross ist der Aussteuerungsfehler wenn $r(a) = 0,01$ ist?

4)

„Aufgabe Halbleitertemperatursensor“

$$\text{mit } I_a = \frac{I_0}{K} T \quad U_a = \frac{100mV}{K} T$$

\Rightarrow siehe Aufgabensammlung

5)

„Aufgabe: U-f. Sägezahnmusik“

\Rightarrow siehe Aufgabensammlung

6)

Fragen: Metall-Widerstandsthermometer

- beruhen auf dem piezoresistiven Effekt
- beruhen " " piezoelektrisch "
- beruhen auf der Temperaturabhängigkeit des Widerstandes
- besitzen zur Erzielung des Messfelds:
 - einen auf Isolator aufgesetzten Draht
 - rautenförmige Leiterbahnen, auf Isolator gedrückt
 - eine Kontaktstelle aus Drähten zweier versch. Metalle
 - eine zweite solche Kontaktstelle auf Referenztemp.
 - einen Metall-Halbleiter-Übergang
 - einen p-n-Übergang



sind die Messungen

- unter 0°C geeignet
- in Gasen "
- in Flüssigkeiten "
- sehr empfindlich auf Temp. geeignet



Zur Weiterverarbeitung eignet sich eine

- Wheatstone-Brücke
- Maxwell-Brücke

